



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082310050780
تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت
رقم التليفون : 01127750000
اسم العميل : ايمن محمد محمود
القائم بالمعاينة : محمد ابو العينين
العنوان : الجيزه حدائق الاهرام اليوبه الثانية القديمه عمارة 77 ك الدور الرابع شقه 16
المحافظة : الجيزه
تسجيل الخروج : 10:46 AM
الإجراء التالي : _ عدد الوحدات : 1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبيّن لنا وجود أي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد

| | |
|-------|--|
| عدد 1 | تم فحص خط التغذية تحت قرة ضغط (10) بار ولم يتبيّن لنا وجود تسريب |
| عدد 1 | تم فحص خط التغذية تحت قرة ضغط (10) بار ولم يتبيّن لنا وجود تسريب |

عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية على الشبكات
فحص الأكسسوارات ولم يتبيّن أي خلل بها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البيبة : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبيّن لنا تسريب. كبير من فاصل البانيو مع الاستخدام كما يوجد تسريب من اسفل وش البلاعه عدد 2 لايوجد

| | |
|-------|--|
| عدد 1 | تم فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب |
| عدد 2 | تم فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب |
| عدد 1 | تم فحص صرف البانيو والطابق ولم يتبيّن لنا وجود تسريب |
| عدد 1 | تم فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب |
| عدد 2 | تم فحص البيبة والعلایه بالكامل وتبيّن لنا وجود تسريب |
| عدد 1 | تم فحص كرسي التوليت ولم يتبيّن لنا وجود تسريب |

اجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البيبة :
قاعدة التواليت :
اجراءات الأرضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسؤوليات

- 1 . تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- 2 . في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف الالكتروني بدون رسوم.
- 3 . في حالة بين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
- 4 . في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

