

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082312223548 تاريخ الكشف : 2025/08/31
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01027755388
اسم العميل : محمد سامي بوادي القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : البحيرة كفر الدوار امام جيم غياشي الدور الاول المحافظة : البحيرة
تسجيل الدخول : 12:06 PM تسجيل الخروج : 01:51 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب من الشبكات ولاكن تبين تسريب من قلب محبس الدفن مستمر داخل الحائط

عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
	عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
	عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
	فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين تسريب من بلاعه الحمام والمنور لعدم تركيب علايه مخصصه وعدم تقفيلهم جيدا بماده عازلة مع وجود اجزاء من السيراميك منهالكة اسفل حوض المطبخ تؤدي الي تسريب عند استخدام حوض المطبخ او التنظيف

عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 1	لا يوجد
عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 3	تم فحص البنية والعلايه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب في عدد 2 بلاعه
عدد 1	تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 1	لا يوجد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : تغيير قلب محبس الدفن العمومي
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تركيب علايه وتقفيلا بماده السيتوفيل لعدد 2 بلاعه حمام ومنور
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : يجب تقفيل اسفل حوض المطبخ سيراميك وتقفيله بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.