

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082401024386	تاريخ الكشف : 2025/08/26
اليوم : الثلاثاء	رقم التليفون : 01223598450
اسم العميل : باهر سيد حلمي	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : محليه 3 منطقة 4 عماره 16	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:39 PM	تسجيل الخروج : 03:42 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار وتبين لنا وجود تسريب في الخط البارد شرح في المسوره في ضهر البانيو
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
الموجات الصوتية : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
فحص الاكسسوارات : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد شرح في المسوره في ضهر البانيو		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف الغسالة : لا يوجد	عدد : 0	لا يوجد
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : لا يوجد	عدد : 0	لا يوجد
فحص البيبة : تم	عدد : 1	تم الكشف ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 0	تشيك ع منيجه القاعده
فحص خط التكييف : لا يوجد	عدد : 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد في ضهر البانيو شرح في المسوره إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط البارد	لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد	لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد	لا يوجد
اجراءات البيبة : تقفيل حولين وش البيبه جيدا بماده السيتوفيل	لا يوجد
قاعدة التواليت : تشيك ع منيجه القاعده وتقلها جيدا بماده السيتوفيل تركيب جلبيه اصلاح 4بوصه طنويله لي صرف القاعده	لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل البانيو بماده الكيمافليكس ابيض	لا يوجد
مجموعة الغزل : لا يوجد	لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.