

بيانات العميل

رقم المعاينة : 202508240111556	تاريخ الكشف : 2025/08/27
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : 01066376256
اسم العميل : م مني حسن توفيق	القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : القاهرة المطرية ش الصحة 45 الدور الرابع علوي شقه 13	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:56 AM	تسجيل الخروج : 01:02 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (5) بار لانها حديد ولم يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (5) بار لانها حديد ولم يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
الكشف الحراري : تم	عدد : 1	عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
الموجات الصوتية : تم	عدد : 1	فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
فحص الاكسسوارات : تم	عدد : 1	بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد ولاكن تبين تسريب نسبي من المحبس العمومي
نتيجة الملاحظات : تم	عدد : 1	

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد : 1	لم يتم الاختبار لتركيبه علي العمومي مباشر
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم فحص صرف البانيو والطابق ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 1	لم يتم الاختبار لتركيبه علي العمومي مباشر
فحص البيبة : تم	عدد : 1	تم فحص البيبه والعلايه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التكييف : تم	عدد : 1	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم	عدد : 1	بعد الفحص تبين لنا تسريب من فاصل البانيو مع الاستخدام لعدم ثقيله كما يوجد تسريب من اعلي البلاعه لعدم تركيب علايه بها كما يوجد تسريب من ارضيه الحمام لعدم ثقيلها جيدا

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : تغيير قلب المحبس العمومي
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البيبة : تركيب علايه بيبه و ثقيلها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : ثقيل فواصل السيراميك بماده السيتوفيل / حقن فاصل البانيو بماده الكيما فلنكس
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.