



# شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

## تقرير الكشف

### بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/08/27

رقم المعاينة : 2025082403064353

رقم التليفون : 01027214102

اليوم : الأربعاء

القائم بالمعاينة : محمد كارم

اسم العميل : ايمان علي

المحافظة : الجيزة

العنوان : ..

تسجيل الخروج : 02:07 PM

تسجيل الدخول : 01:14 PM

الإجراء التالي : \_

عدد الوحدات : 1

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

عدد 1	تم ضغط المياه البارد
-------	----------------------

عدد 1	تم ضغط المياه الساخن
-------	----------------------

تم الاختبار على شبكة التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب

تم الاختبار على شبكة التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب

تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء

تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتية

تبين وجود خلل في الأكسسوار الموجود

نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف على شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد على فوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم

عدد 1	تم صرف الغسالة
-------	----------------

عدد 1	تم صرف البانيو
-------	----------------

تم الاختبار..لا يوجد تسريب

تم الاختبار ولا يوجد تسريب

لا يوجد

لم يتم صرف خارجي

تبين وجود خلل لعدم وجود عاليه بببه

تم الاختبار..تبين وجود خلل نسي في منيجه القاعد

لا يوجد

عدد 0	تم فحص خط التكيف
-------	------------------

نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف على شبكات الصرف المدفونة ولا يوجد تسريب

### الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار..لا يوجد تسريب

اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد الأكسسوار المتدهاك

اجراءات الصرف : لا يوجد

اجراءات البيبة : يتم تركيب عاليه بببه

قاعدة التوايليت : إحلال وتجديد منيجه القاعد

اجراءات الأرضيات : حقن وتغريغ فواصل السراميك بمادة سيفوفيل

مجموعة العزل : لا يوجد

### السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز العميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.

3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.

4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

