

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082406495563 تاريخ الكشف : 2025/08/27
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01115255950
اسم العميل : شركة بيل اير..محمد سمير القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : شارع جزيرة العرب شركة بيل اير للتكييف 32 المحافظة : الجيزة
والتبريد
تسجيل الدخول : 02:45 PM تسجيل الخروج : 06:35 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار علي شبكه التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0
لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 0
لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 0
لا يوجد
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
لا يوجد
فحص خط التكييف : تم عدد 1
تبين وجود تسريب في صرف التكييف
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه وتبين وجود تسريب في صرف تكييف مشترك أمام الحمام الخاص بالمكتب الداخلي بوصه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : إحلال وتجديد الجزء التالف في صرف التكييف
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



للمقاولات أعمال
السباكة الحديثة

500 جنيه الي 1000 جنيه.

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.