



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/08/25

رقم المعاينة : 2025082410192826

رقم التليفون : 01018568684

اليوم : الإثنين

القائم بالمعاينة : محمد ابو العينين

اسم العميل : اياد احمد سيد

المحافظة : الجيزة

العنوان : اكتوبر التسعات الشمالية جنه اكتوبر عمارة شقه 18 دور الرابع 184

تسجيل الخروج : 01:26 PM

تسجيل الدخول : 11:08 AM

الاجراء التالي : معالجة

عدد الوحدات : 3

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

ضغط المياه البارد : تم

ضغط المياه الساخن : تم

الكشف الحراري : تم

الموجات الصوتية : تم

فحص الاكسسوارات : تم

تم فحص خط التغذية تحت قرة ضغط (10) بار ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

تم فحص خط التغذية تحت قرة ضغط (10) بار ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات

عمل كشف موجات صوتية على الشبكات

فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبيّن لنا وجود أي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد ولكن تبيّن خلل في تقبيل الاكسسوار بالكامل لعدد 3 حمام

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم

صرف الغسالة : تم

صرف البانيو : تم

صرف حوض المطبخ : تم

فحص البيبة : تم

فحص قاعدة التواليت : تم

فحص خط التكيف : تم

فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب

تم اختبار صرف الشاور وتبين لنا تسريب

لم يتم الاختبار لتركيبه على العمومي مباشر

تم فحص البيبة والعاليه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب

تم فحص كرسي التواليت وتبين لنا وجود تسريب

عدد 3

عدد 2

عدد 2

عدد

عدد 3

عدد 3

لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبيّن تسريب من بيبه الماستر بها كسر و عدد 2 بلاعه اخرى بها تسريب لعدم تركيب علائيات ويوجد

تسريب من عدد 3 تواليت لعدم تفقيهم جيدا يوجد تسريب من ارضيه الحمام عدد 3 لعدم تفقيل القواص
للارضيات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات الاكسسوارات : احلال الاكسسوار بالكامل واعادة تشطبيه من جديد وتركيب جلب تطويل

اجراءات الصرف : تغيير بلاعه حمام الماستر واعاده تجمييعها من جديدهجم 2×2

تركيب عاليه لبيبه الشاور عدد 2

اجراءات البيبة : تركيب عدد 3 عاليه لعدد 3 بلاعه وتغييهم بماده السيتوفيل

قاعدة التواليت : تركيب جله 4 بوصه لعدد 3 صرف تواليت واعاده تركيب كرسي التواليت

اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن الارضيات بالكامل عدد 3 حمام وتفقيل جسم الشاور كيما فلكس عدد 2

مجموعة العزل :

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.

3. في حالة تبيّن عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.

4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

