

### بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025082701264072 تاريخ الكشف : 2025/09/02  
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01001699059  
اسم العميل : حسين حمدالله القانم بالمعايينة : اسلام محمد جاد  
العنوان : x9b1 كمباوند جراند هاييتس وصله دهشور المحافظة : الجيزة  
تسجيل الدخول : 04:22 PM تسجيل الخروج : 05:48 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1  
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1  
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الأكسسوارات : تم  
نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب من كوخ لحام 3/4 بوصة أعلى محبس الدفن

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1  
صرف الغسالة : تم عدد 0  
صرف البانيو : تم عدد 1  
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0  
فحص البنية : تم عدد 1  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1  
فحص خط التكيف : تم عدد 0  
نتيجة الاختبارات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في خط الساخن أعلى محبس الدفن 3/4 بوصة  
اجراءات الأكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب  
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب  
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب  
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب  
اجراءات الارضيات : اعادة تفريغ وحقن فاصل الشاور بمادة كيما فليكس  
مجموعة العزل :

### السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.