

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025083003401966	تاريخ الكشف : 2025/08/30
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01022919197
اسم العميل : احمد مختار فياض	القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الكيلو 21 - كومباوند اليكس ويست - عماره 139 - الدور الاول شقه 14	المحافظة : الاسكندرية
تسجيل الدخول : 03:40 PM	تسجيل الخروج : 03:51 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : _

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 2	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط ( 10 ) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 2	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط ( 10 ) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 2	عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
الكشف الحراري : تم	عدد 2	عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
الموجات الصوتية : تم	عدد 2	فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
فحص الاكسسوارات : تم	عدد 2	بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد		

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 2	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف الغسالة : عدد	عدد	لم يتم الاختبار لتركيبه علي العمومي مباشر
صرف البانيو : تم	عدد 1	فحص خط الصرف الشاور ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد	عدد	لم يتم الاختبار لتركيبه علي العمومي مباشر
فحص البنية : تم	عدد 2	تم فحص البنية والعلايه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 2	تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب عاده ومعلق
فحص خط التكيف : عدد	عدد	لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من جرائه الشاور وفواصل ارضيات الشاور لعدم تفقيها بماده عازلة ويوجد خلل في تفصيل وش البلاعه عدد 2

### الاجراء المطلوبة

- اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
- اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
- اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
- اجراءات البنية : تفصيل اسفل الوش الاستالس بماده السيتوفيل
- قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
- اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل ارضيات الشاور + الجرائه بماده الجراوت
- مجموعة العزل :

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.