



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاریخ الكشف : 2025/09/07
رقم المعاينة : 2025083101105475
رقم التليفون : 01011844151
القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
المحافظة : القاهرة
تسجيل الخروج : 04:35 PM
الإجراء التالي : _
اليوم : الأحد
اسم العميل : محمد حسين
العنوان : شركه المنتزه للسياحه والاستثمار 5 امتداد
رمسيس ابراج الملتقي
تسجيل الدخول : 03:09 PM
عدد الوحدات : 1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبيّن لنا وجود أي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد

| | |
|-------|--|
| عدد 1 | تم فحص خط التغذية تحت قرة ضغط (10) بار ولم يتبيّن لنا وجود تسريب |
| عدد 1 | تم فحص خط التغذية تحت قرة ضغط (10) بار ولم يتبيّن لنا وجود تسريب |

عمل كشف أشاعة تحت الحرارة للشبكات
عمل كشف موجات صوتية على الشبكات
فحص الأكسسوارات ولم يتبيّن أي خلل بها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة :
صرف البانيو :
صرف حوض المطبخ :
فحص البيبة : تم
فحص قاعدة التوايليت : تم
فحص خط التكيف :
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبيّن تسريب من أعلى البلاعه لعدم وجود علية كما يوجد تسريب من خارجه البلاعه لانها ظهرت
بلاستيك

| | |
|-------------|---|
| عدد 1 | تم فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب |
| عدد لا يوجد | |
| عدد لا يوجد | |
| عدد | |
| عدد 1 | تم فحص البيبة والعاليه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب |
| عدد 1 | تم فحص كرسي التوايليت ولم يتبيّن لنا وجود تسريب |
| عدد لا يوجد | |

الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البيبة : تغيير خارجه البلاعه الى عمود الصرف وتركيب علية للبلاغه وغلق مخرج التكيف المتواجد بها لانه ملغى
قاعدة التوايليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الأرضيات : لا يوجد بها اي اجراء
مجموعه العزل :

السياسات والمسؤوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة الكشف الإلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة بين عدم وجود اضرار خلال معاينة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.