



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياة

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف :	2025/09/03	رقم المعاينة :	2025090203113619
رقم التليفون :	01010032750	اليوم :	الأربعاء
القائم بالمعاينة :	محمد ابو العينين	اسم العميل :	مصطفى السيد رجب
المحافظة :	الجيزة	العنوان :	الجيزة اكتوبر م الحصري عمارة جميه الاورمان الدور الاول مكتب مقاولات حمام الضيوف
تسجيل الخروج :	01:23 PM	تسجيل الدخول :	12:32 PM
الاجراء التالي :	_	عدد الوحدات :	1

اختبارات شبكة تغذية المياة

اختبار ضغط المياة :	تم
ضغط المياة البارد :	تم
ضغط المياة الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص لم يتبيّن لنا وجود اي تسرب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسرب	عدد 1	صرف حوض الوش :	تم
لا يوجد	عدد	صرف الغسالة :	
لا يوجد	عدد	صرف البانيو :	
لم يتم الاختبار لتركيبه على العمومي مباشر	عدد	صرف حوض المطبخ :	
تم فحص البيبه والعاليه بالكامل وتبين لنا وجود تسرب	عدد 2	فحص البيبة :	تم
تم فحص كرسى التوايلت ولم يتبيّن لنا وجود تسرب	عدد 1	فحص قاعدة التوايلت :	تم
لا يوجد	عدد	فحص خط التكيف :	
نتيجة الاختبارات :		نتيجة الاختبارات :	بعد الفحص تبيّن لنا مخرج مفتوح في بلاعه الحمام هو المسبب في التسريب

الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات :	لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف :	لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البيبة :	غلق مخرج البلاعه وتركيب علائه وتفقيتها بماده السيتوفيل
قاعدة التوايلت :	لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات :	لا يوجد بها اي اجراء
مجموعه العزل :	

السياسات والمسؤوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.