

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090309170272 تاريخ الكشف : 2025/09/04
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01064060608
اسم العميل : عقيد طيار اسلام رشوان القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : التجمع الخامس كمباوند هايد بارك فيلا رقم المحافظة : القاهرة
21/3 كلاستر حمام الروف6
تسجيل الدخول : 03:39 PM تسجيل الخروج : 04:27 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد ولاكن تبين تسريب نسبي من قلب محبس الدفن داخل الحائط

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
بعد الفحص تبين لنا تسريب من عدد 2 بلاعه لعدم تركيب علايه وعدم تقفيلها بشكل صحيح

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : تغيير قلب محبس الدفن
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تركيب علايه لعدد 2 بلاعه وتقفيلها جيدا بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق جسم الشاور بالكامل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.