

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090312345013	تاريخ الكشف : 2025/09/04
اليوم : الخميس	رقم التليفون : 01000818283
اسم العميل : محمد الشهاوي	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : عماره 2 ش اسماعيل وهبه المنطقه التاسعه	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:38 AM	تسجيل الخروج : 01:13 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 2	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 2	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 2	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم	عدد : 2	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
الموجات الصوتية : تم	عدد : 2	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
فحص الأكسسوارات : تم	عدد : 2	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن وبارد	عدد : 2	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 2	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
فحص البنية : تم	عدد : 3	تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود خلل في البنية لأنها بدون علايه حمام الرئيسي
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 2	تشيك على منيجه القاعده تركيب جلبه اصلاح 4بوصه طنويله لي صرف القاعده وتقلها بماده السيتوفيل
فحص خط التكيف : لا يوجد	عدد : 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه عدد 2حمام	عدد : 0	لا يوجد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد	اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد	اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه ثم تقلها بماده السيتوفيل حمام الرئيسي
قاعدة التواليت : تشيك على منيجه القاعده وتقلها بماده السيتوفيل	اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات سيراميك عدد 2حمام وتقلها بماده السيتوفيل
مجموعة الغزل : لا يوجد	تفريغ وحقن فواصل البانيو وتقلها بماده الكيمافليكس
	تفريغ وحقن فراغات سيراميك المطبخ بعض الفراغات تقلها بماده السيتوفيل

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.