

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090603094282	تاريخ الكشف : 2025/09/07
اليوم : الأحد	رقم التليفون : 01000711075
اسم العميل : جمال عبد الحكيم	القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : جنه زايد 4 عماره 139 الدور الثالث شقه 14 بجوار كمباوند فيليت جويست دره	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 05:15 PM	تسجيل الخروج : 06:44 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 2	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 2	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 2	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري :		
الموجات الصوتية : تم		تم الاختبار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص الاكسسوارات : تم		تم الاختبار ولم يتبين لنا وجود تسريب
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 2	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف الغسالة : تم	عدد : 2	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف البانيو : تم	عدد : 2	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل ولكن تبين لنا خلل في تقفيل بيبه الشاور
صرف حوض المطبخ :	عدد :	
فحص البيبة : تم	عدد : 2	تم الفحص وتبين لنا خلل في اعلاه البيبه
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 2	تم الفحص وتبين لنا خلل في ملبجه قاعدة التواليت لحمام الرئيسي
فحص خط التكيف :	عدد :	
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب		

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية :	
اجراءات الاكسسوارات :	
اجراءات الصرف :	
اجراءات البيبة :	تركيب اعلاه بيبه وتقفيها بماده (السيتوفيل) لعدد 2 حمام
قاعدة التواليت :	احلال وتجديد ملبجه قاعدة التواليت لحمام الرئيسي وتركيب جلبه اصلاح 4 بوصه لتطويل صرف قاعدة التواليت للملبجه
اجراءات الارضيات :	تفريغ وحقن فراغات الشاور بماده (الكيما فليكس) لعدد 2 حمام تفريغ وحقن بعض فراغات السيراميك بماده (التيستوفيل) لعدد 2 حمام
مجموعة الغزل :	

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.