

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090604253668	تاريخ الكشف : 2025/09/08
اليوم : الإثنين	رقم التليفون : 01159838641
اسم العميل : اسماعيل مصطفى	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : 15 مايو مجاوره 34 عماره 1 د مدخل ب	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:32 PM	تسجيل الخروج : 06:39 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار وتبين لنا وجود تسريب في الخط البارد شرح في الماسوره أسفل البانيو
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
فحص الأكسسوارات : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد أسفل البانيو شرح في الماسوره	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : لا يوجد	عدد 0	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
فحص البنية : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار وتبين لنا البنية ظهر في بلاستيك
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار وتبين لنا البنية ظهر في بلاستيك
فحص خط التكيف : لا يوجد	عدد 0	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه ملحوظه برجاء إحلال وتجديد خارج البنية من ظهر الي بلاستيك	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : احلال وتجديد الجزء التالف من الخط البارد	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
اجراءات الأكسسوارات : تشيك على الأكسسوار	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
اجراءات الصرف : لا يوجد	عدد 0	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
اجراءات البنية : تشيك ع خارجه البنية من ظهر الي بلاستيك	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
قاعدة التواليت : تشيك على منيجه القاعده	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات سيراميك جيدا بماده السيتوفيل	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
مجموعة العزل : لا يوجد	عدد 0	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.