

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090605380776 تاريخ الكشف : 2025/09/07  
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01125555400  
اسم العميل : مجدي عبد الستار عمر القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين  
العنوان : التجمع الخامس - الحى الثانى - المنطقة السادسة  
- فيلا 20 امام مطعم ستيريو الدور الاول شقه 3  
الحمام الرئيسي  
تسجيل الدخول : 10:57 AM تسجيل الخروج : 12:09 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

### اختبارات شبكة تغذية المياه

تم اختبار ضغط المياه : تم  
عدد 1 تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط ( 10 ) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب  
عدد 1 تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط ( 10 ) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب  
الكشف الحراري : تم عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات  
الموجات الصوتية : تم عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات  
فحص الأكسسوارات : تم فحص الأكسسوارات وتبين وجود خلل بها  
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد ولاكن تبين تسريب نسبي من عدد 2 جلبة تطويل في شطاف التواليت وستترك خلط الدش البارد

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب  
صرف الغسالة : عدد لا يوجد  
صرف البانيو : تم عدد 1 تم فحص صرف البانيو والطابق ولم يتبين لنا وجود تسريب  
صرف حوض المطبخ : عدد لا يوجد  
فحص البنية : تم عدد 1 تم فحص البنية بالكامل وتبين لنا وجود تسريب  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب  
فحص خط التكيف : عدد لا يوجد  
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا تسريب نسبي من اسفل وش البلاعه لعدم تقفيله جيدا وتبين تسريب من فاصل البانيو عند الاستخدام لعدم تقفيله

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء  
اجراءات الأكسسوارات : تغيير عدد 2 جلبة تطويل لشطاف التواليت وستترك خلط الدش البارد  
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء  
اجراءات البنية : تقفيل اسفل وش البلاعه بماده السيتوفيل  
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء  
اجراءات الارضيات : تقفيل فاصل البانيو بماده الكيما فلكس ابيض  
مجموعة العزل :

### السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.