

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090607023017 تاريخ الكشف : 2025/09/08
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01224847755
اسم العميل : حسام الدين شوكت القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : القاهرة. النزهة الجديدة شارع المؤرخ محمد 68 المحافظة : القاهرة
رفعت - عمارة كنتاكي الدور الاول شقه 2
تسجيل الدخول : 03:17 PM تسجيل الخروج : 04:00 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
بعد الفحص تبين لنا تسريب من بلاعه المطبخ لانها تظهر ومتهالكة وتم تجميع بلاعه الحمام البلاستيك عليها ويوجد تسريب من صرف التواليت لانه ظهر ايضا ويوجد تسريب من اعلي بلاعه الحمام لعدم وجود علايه
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
لم يتم الاختبار لـ غساله المطبخ لتركيبه علي العمومي مباشر
فحص خط الصرف فبنايتم ويتبين لنا وجود تسريب غساله الحمام
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم فحص البنية والعلايه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب عدد 2
تم فحص كرسي التواليت وتبين لنا وجود تسريب
لا يوجد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تغيير بلاعه المطبخ من ظهر الي بلاستيك وتغيير الخارجه الخاصه بها الي عمود الصرف وتركيب علايه لبلاعه الحمام وتقفيلها جيدا بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : تغيير صرف التواليت الي عمود العمل من ظهر الي بلاستيك
اجراءات الارضيات : لا يوجد بها اي اجراء
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.