

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090607382774	تاريخ الكشف : 2025/09/06
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01275918156
اسم العميل : شريف السيد محمد	القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : شارع العيسوي - برج عباد الرحمن - الدور 15 الثاني - شقه 3	المحافظة : الاسكندرية
تسجيل الدخول : 07:53 PM	تسجيل الخروج : 07:58 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار وتم عمل كشف موجات صوتية
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار وتم عمل كشف موجات صوتية
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار وتم عمل كشف موجات صوتية
الكشف الحراري : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار وتم عمل كشف موجات صوتية
الموجات الصوتية : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار وتم عمل كشف موجات صوتية
فحص الاكسسوارات : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار وتم عمل كشف موجات صوتية
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة		

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري
صرف الغسالة : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري
فحص البيبة : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري
فحص خط التكيف : تم	عدد : 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تبين وجود فراغات في فاصل البانيو المبانى وجود فراغات اسفل الوش الاسنانلس للبيبة كسر في بلاطة بجوار القاعدة		

### الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد محبس زاوية لخط الساخن اسفل حوض الوش
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البيبة : التفقيط الجيد اسفل الوش الاسنانلس للبيبة بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : إعادة تفرغ وحقن فاصل البانيو المبانى بمادة كيما فليكس
مجموعة العزل : كيما فليكس سيتوفيل

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.