

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090701203322	تاريخ الكشف : 2025/09/08
اليوم : الإثنين	رقم التليفون : 01004051395
اسم العميل : ساره وجيه عبدالمحسن	القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : القليوبيه بنها اخر الفيلا برج العناني الدور الثاني شقه 202	المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 01:26 PM	تسجيل الخروج : 01:32 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار وتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار وتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
الكشف الحراري : تم		عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
الموجات الصوتية : تم		فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
فحص الاكسسوارات : تم		بعد الفحص تبين تسريب في الخط البارد قطع في ماسوره
نتيجة الملاحظات : نتبين لنا تسريب اخر في الخط الساخن جلبه لحام قطر 3/4 امام طرقة حمام الضيوف		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 2	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف البانيو : لا يوجد	عدد	لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص البيبة : تم	عدد 1	تم فحص البيبة و العلايه بالكامل ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التكييف : لا يوجد	عدد	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب من الشبكات ولاكن تبين خلل في تقفيل وش البلاعه		

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء المتسبب في التسريب في الخط البارد والخط الساخن
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البيبة : احلال واعاده تثبيت وش البلاعه بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : لا يوجد بها اي اجراء
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.