

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090702025529	تاريخ الكشف : 2025/09/09
اليوم : الثلاثاء	رقم التليفون : 01003828509
اسم العميل : عمرو مؤمن	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : شارع حاتم رجب	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:13 AM	تسجيل الخروج : 12:00 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوة ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوة ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوة ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوة ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوة ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
فحص الأكسسوارات : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوة ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن وبارد	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوة ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : لا يوجد	عدد 0	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
فحص البنية : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود خلل في تقفيل وش البنية
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار وتبين لنا أن البنية ظهر في بلاستيك
فحص خط التكيف : لا يوجد	عدد 0	تم الكشف والاختبار وتبين لنا أن البنية ظهر في بلاستيك
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه	عدد 0	تم الكشف والاختبار وتبين لنا أن البنية ظهر في بلاستيك

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد	تقفل حولين وش البنية جيدا بماده السيتوفيل
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد	تشيك ع القاعده لأنها ظهر في بلاستيك
اجراءات الصرف : لا يوجد	تفريغ وحقن فواصل البانيو وتقفيله جيدا بماده الكيمافليكس ابيض
اجراءات البنية : لا يوجد	مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.