

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090801533355	تاريخ الكشف : 2025/09/09
اليوم : الثلاثاء	رقم التليفون : 01282906310
اسم العميل : مصطفى يوسف	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : التجمع الخامس فيلا 60 ش التسعين الحي الاول المنطقه الاولى	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 06:49 PM	تسجيل الخروج : 08:16 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار وتبين وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولم يتبين اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		
الكشف الحراري : تم		
الموجات الصوتية : تم		تم الكشف وتبين وجود تسريب في الخط البارد في حمام الشغاله وتم تحديد موقعه
فحص الأكسسوارات : تم		تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات : الوش وتم الكشف عنها		بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد في حمام الشغاله عباره عن شرخ في ماسوره لخط حوض

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب ولاكن تبين وجود كسر كبير في البانيو يؤدي الي تسريب المياه اثناء الاستخدام
صرف البانيو : تم	عدد 1	
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص البنية : تم	عدد 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	
فحص خط التكيف : تم	عدد 1	
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه الذي تم الكشف عنها		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في الخط البارد الذي تم الكشف عنه
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : تغيير البانيو المبانى لوجود به كسر
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.