

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090802080525 تاريخ الكشف : 2025/09/10
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01114894442
اسم العميل : م/ محمد سعيد ابو المجد القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : المنوفية شبين الكوم ش استاد الجامعه برج المنوفية : الدور الثالث شقه 3
تسجيل الدخول : 06:59 PM تسجيل الخروج : 08:09 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
	عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
	عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
	فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين تسريب من مليجه التواليت علي الارضيه + ووجود تسريب من مسمار كرسي التواليت ومن اعلي البلاعه لعدم وجود علايه كما يوجد فرغات في ارضيه الشاور والحمام بالكامل تؤدي الي تسريب عند الاستخدام

عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 2	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 1	فحص خط الصرف الشاور ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 3	تم فحص البنية والعلايه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب في بلاعه الحمام
عدد 1	تم فحص كرسي التواليت وتبين لنا وجود تسريب
عدد	لا يوجد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تركيب علايه لبلاعه الحمام وتقفيلها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : تغيير مليجه القاعده + طقم مسمار الكرسي وتقفيلها جيدا
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن الارضيات بماده السيوفيل / عمل طبقة من الايبوكسي علي ارضيات الشاور
مجموعة العزل : سيوفيل للارضيات / ايبوكسي للشاور / بيوتينال للتسليك

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

