

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025100504131444	تاريخ الكشف : 2025/10/11
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01011967459
اسم العميل : بسام حماده	القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : عماره 39 - دار مصر - بجوار هرم سيتي - الدور الاول - شقه 5	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 11:10 AM	تسجيل الخروج : 02:28 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الكشف الحراري : تم	عدد : 1	تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
الموجات الصوتية : تم	عدد : 1	تم الاختبار وتبين وجود خلل في بعض الاكسسوار
فحص الاكسسوارات : تم	عدد : 1	تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب في الشبكات الداخليه
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب في الشبكات الداخليه	عدد : 1	تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب في الشبكات الداخليه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد : 1	لا يوجد
صرف البانيو : تم	عدد : 1	لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 1	لا يوجد
فحص البيبة : تم	عدد : 1	تم الاختبار
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب..ولكن تبين تسريب خارجي من 4بوصه خارجي
فحص خط التكييف : تم	عدد : 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والفحص علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب لكن تبين تسريب من خارجه 4بوصه خارجي مشترك	عدد : 1	تم الاختبار والفحص علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب لكن تبين تسريب من خارجه 4بوصه خارجي مشترك

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار المتهالك
اجراءات الصرف : إحلال وتجديد الجزء التالف في صرف 4بوصه خارجي ابيض
اجراءات البيبة : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : يتم حقن وتفريغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل بالكامل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

