

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025100612075727	تاريخ الكشف : 2025/10/11
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01010954939
اسم العميل : محمد هنيدي	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : مجموعته 71 عماره 32 شقه B7 52	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:56 PM	تسجيل الخروج : 03:57 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 2	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 2	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 2	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم	عدد : 2	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
الموجات الصوتية : تم	عدد : 2	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
فحص الأكسسوارات : تم	عدد : 2	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن وبارد عدد 2 حمام	عدد : 2	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 2	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف الغسالة : لا يوجد	عدد : 0	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : لا يوجد	عدد : 0	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
فحص البنية : تم	عدد : 2	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 2	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
فحص خط التكيف : لا يوجد	عدد : 0	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه عدد 2 حمام	عدد : 2	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد	اجراءات الأكسسوارات : تشيك على الأكسسوار بالكامل+تغير جلب التطويل بالكامل الي نحاس تغير قلب محبس الدفن حمام الرئيسي لأن طلقه الشريف
اجراءات الصرف : لا يوجد	اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه ثم ثقفلها بماده السيتوفيل حمام الضيوف ثقفل حولين وش البيبه جيدا بماده السيتوفيل حمام الرئيسي
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منبجه القاعده وثقلها جيدا بماده السيتوفيل تركيب جلبه اصلاح 4بوصه طنويله لي صرف القاعده	اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات سيراميك جيدا بماده السيتوفيل عدد 2 حمام الضيوف +الرئيسي تفريغ وحقن فواصل البانيو وثقله جيدا بماده الكيمافيكس ابيض حمام الرئيسي
مجموعة العزل : لا يوجد	

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

