

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025100801305950	تاريخ الكشف : 2025/10/11
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01099788739
اسم العميل : محمد خالد	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : 3 عماره 32 شقه B1 _ مجموعة 31	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:18 PM	تسجيل الخروج : 02:43 PM
عدد الوحدات : 3	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 3	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 3	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 3	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم	عدد : 3	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
الموجات الصوتية : تم	عدد : 3	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
فحص الأكسسوارات : تم	عدد : 3	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن وبارد عدد 3 حمام الرئيسي +المستر +الضيوف	عدد : 3	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 3	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف البانيو : تم	عدد : 2	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : لا يوجد	عدد : 0	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
فحص البنية : تم	عدد : 3	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 3	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
فحص خط التكيف : لا يوجد	عدد : 0	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه عدد 3 حمام وتبين لنا وجود صرف	عدد : 0	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد	اجراءات الأكسسوارات : تشيك على الأكسسوار حمام الرئيسي 2 محبس ذوايه +حمام المستر قلب محبس الدفن+حمام الضيوف محبس السخان قلب محبس الدفن
اجراءات الصرف : تبين لنا وجود تسريب في خارجه البنية 3بوصه كسر في المسوره تبين لنا وجود تسريب في طابق البانيو حمام الرئيسي	اجراءات البنية : تقفيل حولين وش البنية جيدا بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : احلال وتجديد منيجه القاعده وتقفلهها جيدا بماده السيتوفيل حمام الضيوف تركيب جلبه اصلاح 4بوصه طنويله لي صرف القاعده	اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات سيراميك جيدا بماده السيتوفيل عدد 3 حمام تفريغ وحقن فواصل البانيو وتقفيله جيدا بماده الكيمافليكس ابيض عدد 2 حمام
مجموعة العزل : لا يوجد	

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.



4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.