

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060206364582 تاريخ الكشف : 2025/06/03
 اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01282459537
 اسم العميل : اسامة هنرى القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
 العنوان : ش الشيخ احمد ابراهيم - بجوار مطعم 46
 دولفين
 تسجيل الدخول : 06:48 PM تسجيل الخروج : 07:27 PM
 عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
 ضغط المياه البارد : عدد
 ضغط المياه الساخن : عدد
 الكشف الحراري :
 الموجات الصوتية :
 فحص الأكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : لم يتم اختبار شبكة التغذية وتم التوضيح للعميل ورفض الاختبار

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
 صرف الغسالة : تم عدد 1
 صرف البانيو : تم عدد 1
 صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
 فحص البنية : تم عدد 2
 فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
 فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والفحص لم يتبين لنا تسريب في الشبكات المدفونه بالكامل ما عدا صرف حوض الوش هو الذي به تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
 اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
 اجراءات الصرف : اصلاح الجزء التالف في صرف الحوض الوش كوع 90 قطر 50مم بجوان
 اجراءات البنية : لا يوجد
 قاعدة التواليت : لا يوجد
 اجراءات الارضيات : لا يوجد
 مجموعة العزل : حقن فاصل البانيو بماده الكيما فلكس

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.