

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061305031523 تاريخ الكشف : 2025/06/21
اليوم : السبت رقم التليفون : 01066106614
اسم العميل : كريم اشرف القام بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : 412 حدائق الاهرام ش الجيش المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 03:35 PM تسجيل الخروج : 04:40 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم تبين وجود اكسسوار متهالك
نتيجة الملاحظات : لم يتبين تسريب من الشبكات المدفونه ولاكن تبين تسريب من عدد 4 جلبه تطويل داخل الحائط الخاصين بالشطاف والسخان وخلط الدش

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد لم يتم لتجميعه ع الرئيسي
فحص البنية : تم عدد 1 تبين وجود خلل
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد بها خلل
فحص خط التكيف : عدد لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين تسريب من فاصل البانيو لعدم تقفيله جيدا وتبين تسريب من اسفل وش البلاعه لعدم تقفيله جيدا يوجد تسريب من ملجحه التواليت ع السيراميك

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : تغيير عدد 4 محبس زاويه خاصين بالشطاف التواليت والسخان والشطاف الخارجي وستترك خلط الدش من ناحيه الساخن
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تقفيل اسفل وش البلاعه سيتوفيل
قاعدة التواليت : التقفيل الجيد ع سوسته التواليت
اجراءات الارضيات : حقن فاصل البانيو بماده كيما فلكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.