



شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/06/21

رقم المعاينة : 2025061504535623

رقم التليفون : 01110724058

اليوم : السبت

القائم بالمعاينة : محمد ابو العينين

اسم العميل : احمد عبد العليم محمد الغنيمي

المحافظة : القليوبية

العنوان : ش السيده عائشه بجوار قهوة ابو المعاطي 52

تسجيل الخروج : 09:43 PM

تسجيل الدخول : 08:57 PM

الاجراء التالي : —

عدد الوحدات : 1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

لا يوجد تسرب	عدد	1
لا يوجد تسرب	عدد	1

ضغط المياة البارد : تم

ضغط المياة الساخن : تم

الكشف الحراري : تم

ال一波ات الصوتية : تم

فحص الاكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : لم يتبين تسرب من الشبكه المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم

لا يوجد تسرب	عدد	1
لا يوجد تسرب	عدد	1
لا يوجد تسرب	عدد	1
لم يتم	عدد	1
وجود خلل لانها ظهر	عدد	1
وجود خلل لأن مخرجها ظهر	عدد	1
لا يوجد	عدد	1

صرف الغسالة : تم

صرف البانيو : تم

صرف حوض المطبخ : تم

فحص البيبة : تم

فحص قاعدة التواليت : تم

فحص خط التكيف : تم

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين تسريب من جسم البلاعه لأنها ظهر كما يوجد كسر في جسم البانيو وتم نقله باسمتنا

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد

اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد

اجراءات الصرف : لا يوجد

اجراءات البيبة : يتم تغيير البلاعه هـن ظهر الى بلاستيك وتجميع الصرف عليها

قاعدة التواليت : يجب تغيير مخرج التواليت الى بلاستيك

اجراءات الارضيات : يتم حقن الأرضيه بمادة سيلوفيل + يجب احلال البانيو وتغييره

مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز العميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.

3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.

4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

