



# شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياة

## تقرير الكشف

### بيانات العميل

تاريخ الكشف :	2025/07/05	رقم المعينة :	2025070509403826
رقم التليفون :	01007622860	اليوم :	السبت
القائم بالمعينة :	محمد ابو العينين	اسم العميل :	رامي عبد المجيد ابراهيم
المحافظة :	القاهرة	العنوان :	الجمع الخامس. كمبوند مفیدا مجموعه 17 فیلا. 56.
تسجيل الخروج :	04:09 PM	تسجيل الدخول :	02:52 PM
الاجراء التالي :	معالجة	عدد الوحدات :	2

### اختبارات شبكة تغذية المياة

اختبار ضغط المياة :	تم
ضغط المياة البارد :	تم
ضغط المياة الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاكسسوارات :	تم

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبيّن لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد

### اختبارات شبكة الصرف

فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب	عدد 2	صرف حوض الوش :	تم
لاب يوجد	عدد	صرف الغسالة :	
تم فحص صرف البانيو والطابق ولم يتبيّن لنا وجود تسريب	عدد 2	صرف البانيو :	تم
فحص خط الصرف ولم يتبيّن لنا وجود تسريب	عدد 1	صرف حوض المطبخ :	تم
تم فحص النبيه والعاليه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب	عدد 2	فحص النبيه :	تم
تم فحص كرسي التواليت ولم يتبيّن لنا وجود تسريب	عدد 1	فحص قاعدة التواليت :	تم
لاب يوجد	عدد	فحص خط التكيف :	

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبيّن من اعلى البلاعه عدد 2 بلاعه لعدم تقبيلهم وعدم وجود عاليه كما يوجد تسريب من فاصل البانيو عدد 2 بانيو

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	لاب يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات :	لاب يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف :	لاب يوجد بها اي اجراء
اجراءات النبيه :	تركيب عاليه للبلاعه او تقبيلها من الاعلي بمادة ( سينوفيل ) عدد 2 بلاعه
قاعدة التواليت :	لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات :	تفريغ وحقن فاصل البانيو بمادة ( كيما فلكس 150 ) من كيماويات البناء الحديث

مجموعه العزل :

### السياسات والمسؤوليات

- 1 . تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- 2 . في حالة وجود خلل خلال فترة الصيانة يجوز للعميل إجراء معينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- 3 . في حالة بين عدم وجود اضرار خلال معينة متابعة الكشف الالكتروني يتتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
- 4 . في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

