



شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/07/08

رقم المعاينة : 2025070510053280

رقم التليفون : 01114342861

اليوم : الثلاثاء

القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين

اسم العميل : عبدالخالق عبدالحميد عبدالخالق

المحافظة : الجيزة

العنوان : ش سلطان ابو سريع من دكتور لاشين فيصل
المريوطية

تسجيل الخروج : 04:03 PM

تسجيل الدخول : 03:49 PM

الاجراء التالي : _

عدد الوحدات : 1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

ضغط المياه البارد : تم

ضغط المياه الساخن : تم

الكشف الحراري : تم

الموجات الصوتية : تم

فحص الاكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص تبين تسريب من خط البارد ثقب مسمار حوض الوش

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم

صرف الغسالة : تم

صرف البانيو : تم

صرف حوض المطبخ : تم

فحص البيبة : تم

فحص قاعدة التوايليت : تم

فحص خط التكيف : تم

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من اعلى البلاعه لعدم وجود عاليه

الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء المتسبب في التسريب

اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات البيبة : تركيب عاليه للبلاعه وتفقيلها بماده سينوفيل

قاعدة التوايليت : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات الارضيات : لا يوجد بها اي اجراء

مجموعة العزل : _

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز العميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.

3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.

4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

