



شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|---|
| تاريخ الكشف : | 2025/07/09 | رقم المعاينة : | 2025070511092912 |
| رقم التليفون : | 01275806067 | اليوم : | الأربعاء |
| القائم بالمعاينة : | اسلام محمد جاد | اسم العميل : | عمرو عزت |
| المحافظة : | الاسكندرية | العنوان : | اسكندرية محرم بك تقاطع ش أمين توفيق مع ش مسجد الحضرى برج طيبة الدور 7 شقة 12 |
| تسجيل الخروج : | 03:51 PM | تسجيل الدخول : | 02:59 PM |
| الإجراء التالي : | _ | عدد الوحدات : | 1 |

اختبارات شبكة تغذية المياه

| | |
|---------------------|---|
| اختبار ضغط المياه : | تم |
| ضغط المياة البارد : | تم |
| ضغط المياة الساخن : | تم |
| الكشف الحراري : | تم |
| الموجات الصوتية : | تم |
| فحص الاكسسوارات : | تم |
| نتيجة الملاحظات : | بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة |

اختبارات شبكة الصرف

| | |
|-----------------------|--|
| صرف حوض الوش : | تم |
| صرف الغسالة : | تم |
| صرف البانيو : | تم |
| صرف حوض المطبخ : | تم |
| فحص البيبة : | تم |
| فحص قاعدة التوايليت : | تم |
| فحص خط التكيف : | تم |
| نتيجة الاختبارات : | بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في الشبكة المدفونة |

الاجراءات المطلوبة

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| اجراءات التغذية : | لم يتبين وجود تسريب |
| اجراءات الاكسسوارات : | إحلال وتجديد بعض الوصلات التي بها صدأ |
| اجراءات الصرف : | لم يتبين وجود تسريب |
| اجراءات البيبة : | لم يتبين وجود تسريب |
| قاعدة التوايليت : | لم يتبين وجود تسريب |
| اجراءات الأرضيات : | لم يتبين وجود تسريب |
| مجموعة العزل : | لا يوجد |

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز العميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود أضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

