

بيانات العميل

رقم المعاينة :	2025070612042257	تاريخ الكشف :	2025/07/08
اليوم :	الثلاثاء	رقم التليفون :	01122888806
اسم العميل :	عمر خيرى محمد	القائم بالمعاينة :	محمد ابو العنين
العنوان :	حدائق الاهرام الجيزة فيلا 149 ب	المحافظة :	الجيزة
تسجيل الدخول :	12:37 PM	تسجيل الخروج :	01:13 PM
عدد الوحدات :	1	الاجراء التالي :	—

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الأكسسورات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب	عدد	1	تم	صرف حوض الوش :
لا يوجد	عدد			صرف الغسالة :
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب	عدد	1	تم	صرف البانيو :
لا يوجد	عدد			صرف حوض المطبخ :
تم فحص البنية والعلايه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب	عدد	1	تم	فحص البنية :
تم فحص كرسي التواليت وتبين لنا وجود تسريب	عدد	1	تم	فحص قاعدة التواليت :
لا يوجد	عدد			فحص خط التكيف :
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من مليحة التواليت مع الاستخدام ويوجد فراغات في الارضيات تؤدي الي تسريب كما يوجد خلل في نفيل وش البلاعه				

الاجراءات المطلوبة

إجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
 إجراءات الأكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
 إجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
 إجراءات البيئية : تركيب علاليه وتقفليلها بماده (السيتوفيل)
 قاعدة التواليت : تركيب جلبه 4 بوصة واعادة تجميع كرسي التواليت
 إجراءات الارضيات : حقن الارضيات. (فواصل سير اميك) بمادة سيتوفيل
 مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيهه الي 1000 جنيهه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

