

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070906142139	تاريخ الكشف : 2025/07/12
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01010605073
اسم العميل : محمد سيد	القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : المريوطيه فيصل برج اجياد 42	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 06:28 PM	تسجيل الخروج : 06:35 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

تم اختبار ضغط المياه :	عدد 1	تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه البارد :	عدد 1	تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن :		
الكشف الحراري :		
الموجات الصوتية :		
فحص الأكسسوارات :		لم يتبين وجود خلل
نتيجة الملاحظات :		بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في شبكة التغذية الداخلية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	عدد 1	لم يتبين وجود تسريب
صرف الغسالة :	عدد 1	لم يتبين وجود تسريب
صرف البانيو :	عدد 1	لم يتبين وجود تسريب في فحص الشاور
صرف حوض المطبخ :	عدد 1	لم يتم
فحص البنية :	عدد 2	تم فحص بنية الشاور و البنية الرئيسي و تبين وجود خلل في تقفيل وش البنية
فحص قاعدة التواليت :	عدد 1	لم يتبين وجود خلل
فحص خط التكيف :	عدد 1	لم يتم
نتيجة الاختبارات :		بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في شبكة الصرف الداخلية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	لا يوجد إجراءات مطلوبة
اجراءات الأكسسوارات :	لا يوجد إجراءات مطلوبة
اجراءات الصرف :	لا يوجد إجراءات مطلوبة
اجراءات البنية :	إحلال وش البنية الرئيسي و إعادة التقفيل بمادة سيتوفيل إحلال وش بنية الشاور و إعادة التقفيل بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت :	لا يوجد إجراءات مطلوبة
اجراءات الارضيات :	تفريغ فراغات السيراميك وحقنها بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل :	تفريغ فراغات الشاور وحقنها بمادة كيمافلوكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.