

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071211392516	تاريخ الكشف : 2025/07/12
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01149860098
اسم العميل : اسلام صادق	القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : الحفريه مطار امبابه البراجيل	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 06:35 PM	تسجيل الخروج : 06:47 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

تم اختبار ضغط المياه :	عدد 1	تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه البارد :	عدد 1	تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن :		
الكشف الحراري :		
الموجات الصوتية :		
فحص الاكسسوارات :		تبين وجود خلل في عدد 5 محبس زاويه
نتيجة الملاحظات :		بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في شبكة التغذية الداخلية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	عدد 1	لم يتبين وجود تسريب
صرف الغسالة :	عدد 1	لم يتبين وجود تسريب
صرف البانيو :	عدد 1	لم يتبين وجود تسريب في شبكة صرف البانيو . لم يكن تبين وجود خلل في فايز البانيو
صرف حوض المطبخ :	عدد	
فحص البنية :	عدد 1	تبين وجود خلل في تقفيل وش البنية
فحص قاعدة التواليت :	عدد 1	لم يتبين وجود خلل
فحص خط التكيف :	عدد	لم يتم
نتيجة الاختبارات :		بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في شبكة الصرف الداخلية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات الاكسسوارات :	إحلال و تغيير عدد 5 محبس زاويه
اجراءات الصرف :	لا يوجد إجراءات مطلوبه لشبكة الصرف الداخلية لكن مطلوب إحلال و تغيير فايز البانيو
اجراءات البنية :	إحلال وش البنية و إعادة التقفيل بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت :	لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات الارضيات :	تفريغ فراغات السيراميك وحقنها بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل :	تفريغ فراغات البانيو وحقنها بمادة كيمافليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.