



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف :	2025/07/31	رقم المعاينة :	2025072903405243
رقم التليفون :	01096485855	اليوم :	الخميس
القائم بالمعاينة :	ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد	اسم العميل :	محمد طلعت
المحافظة :	القاهرة	العنوان :	الكنيسة الانجليزية احمد عصمت عين شمس 31
تسجيل الخروج :	07:50 PM	تسجيل الدخول :	06:50 PM
الإجراء التالي :	معالجة	عدد الوحدات :	1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الأكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن في ظهر البانيو شرخ في المسورة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	تم
صرف الغسالة :	تم
صرف البانيو :	تم
صرف حوض المطبخ :	تم
فحص البيبة :	تم
فحص قاعدة التواليت :	تم
فحص خط التكيف :	لا يوجد
نتيجة الاختبارات :	بعد الفحص والكشف لم يتبيّن لنا اي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونة

الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن في ظهر البانيو شرخ في المسورة 1/2 بوصة
اجراءات الأكسسوارات :	لا يوجد
اجراءات الصرف :	لا يوجد
اجراءات البيبة :	تركيب عاليه بيبي ثم نقلها بماده السيروفيل
قاعدة التواليت :	تشيك على منيجه القاعد
اجراءات الأرضيات :	تفريغ وحقن فراغات السراميك وتفقيطه جيدا بماده السيروفيل
اجراءات العزل :	احلال وتجديد البانيو بالكامل لانه في اكثـر من كسر البانيو مباني

مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبيّن عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

