



شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/07/30

رقم المعاينة : 2025072911061277

رقم التليفون : 01119676137

اليوم : الأربعاء

القائم بالمعاينة : محمد ابو العينين

اسم العميل : احمد حسانين محمد

المحافظة : القاهرة

العنوان : القاهرة الزيتون ش عثمان 16

تسجيل الخروج : 11:27 AM

تسجيل الدخول : 10:31 AM

الإجراء التالي : معالجة

عدد الوحدات : 1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

ضغط المياه البارد : تم

ضغط المياه الساخن : تم

الكشف الحراري : تم

الموجات الصوتية : تم

فحص الأكسسوارات : تم

تم فحص خط التغذية تحت قرة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب

تم فحص خط التغذية تحت قرة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب

عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات

عمل كشف موجات صوتية على الشبكات

فحص الأكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم

صرف الغسالة :

صرف الباتيو :

صرف حوض المطبخ :

فحص البيبة : تم

فحص قاعدة التواليت : تم

فحص خط التكيف :

فحص خط الصرف وتبيّن لنا وجود تسريب

لا يوجد

لا يوجد

لم يتم الاختبار لتركيبه على العمومي مباشر

لا يوجد

تم فحص البلاعه عدد 2 وتبيّن وجود تسريب من اعلي

لا يوجد

تم فحص كرسي التواليت وتبيّن لنا وجود تسريب

لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبيّن تسريب من مليحة التواليت مع الاستخدام وتبيّن لنا تسريب من صرف حوض الوش اسفل الركبه

كسر في ماسورة

كما يوجد فراغات في الارضية تؤدي الى تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات الصرف : اصلاح الجزء التالف في خط الصرف حوض الوش

اجراءات البيبة : تفعيل عدد 2 وش بلاعه بمادة السيروفيل

قاعدة التواليت : احلال كرسي التواليت وتغيير مليحة التواليت

اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن الارضيات بمادة السيروفيل

مجموعة العزل :

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.

3. في حالة تبيّن عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.

4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

