

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025082301084693 تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت رقم التليفون : 01003668179
اسم العميل : احمد ابراهيم ابوزيد القانم بالمعايينة : محمد ابو العنين
العنوان : الجيزة حدائق الاهرام البوابه الثانيه عمارة 150 المحافظة : الجيزة
هـ الدور الثالث شقه 10
تسجيل الدخول : 02:05 PM تسجيل الخروج : 02:52 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الفحص والاختبار على شبكات التغذية ساخن وبارد ولم يتبين لنا تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من سوسته التواليت وطقم المسمار ويوجد خلل في تقفيل فاصل البانيو لعدم حفته ويوجد خلل في ارضيه الحمام لعدم حفته

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اجراء
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد بها اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اجراء
اجراءات البنية : لا يوجد بها اجراء
قاعدة التواليت : تغيير ملبجة التواليت وطقم المسمار وتقفيلها جيدا
اجراءات الارضيات : حقن ارضيه الحمام بماده السيوفيل / حقن الفاصل البانيو بماده الكيما فلكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.