



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف :	2025/08/26	رقم المعاينة :	2025082307170315
رقم التليفون :	01500009799	اليوم :	الثلاثاء
القائم بالمعاينة :	محمد ابو العينين	اسم العميل :	احمد ابو الخير
المحافظة :	الغربيه	العنوان :	الغربيه المحلة الكبرى كمبوند حي النخيل عمارة 2 الدور الـ13 يمين المصعد حمام الماستر
تسجيل الخروج :	04:15 PM	تسجيل الدخول :	02:11 PM
الاجراء التالي :	_	عدد الوحدات :	1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسرب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد ولكن تبين تسريب نسيبي مستمر داخل الحائط من قلب محبس الدفن

اختبارات شبكة الصرف

فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسرب	عدد 1	صرف حوض الوش :	تم
لا يوجد	عدد	صرف الغسالة :	
فحص خط الصرف الشاور وتبين لنا وجود تسرب	عدد 1	صرف البانيو :	تم
لا يوجد	عدد	صرف حوض المطبخ :	
تم فحص البيبة و العلابه بالكامل ولم يتبين لنا وجود تسرب	عدد 1	فحص البيبة :	تم
تم فحص التواليت المعلق ولم يتبين لنا اي تسرب	عدد 1	فحص قاعدة التواليت :	تم
لا يوجد	عدد	فحص خط التكيف :	
نتيجة الاختبارات :	بعد الفحص تبين تسرب من تركيب جر الـشـاور لعدم تركيبها طبقاً للمواصفات التركيب وتبيـن خلل في جـسم الشـاور لـعدم تـقـيـلـه بـمـادـه عـازـلـه		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات :	تغيير قلب محبس الدفن (تم تغييره ومعالجته)
اجراءات الصرف :	احلال جر الـشـاور والـغـاءـ الـبـيـبة وـ تـركـيـبـ كـوـعـ 90ـ وـ اـعادـةـ تـجمـيعـ الـجـرـ الـالـيـهـ وـ تـقـيـلـهـ بـمـادـهـ عـازـلـهـ
اجراءات البيبة :	لا يوجد بها اي اجراء
قاعدة التواليت :	لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات :	تفقيـلـ جـسمـ الشـاورـ بـمـادـهـ الـكـيـماـ فـلـكـسـ منـ الدـاخـلـ وـ الـخـارـجـ
مجموعـةـ العـزلـ :	

السياسات والمسؤوليات

- 1 . تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- 2 . في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف الالكتروني بدون رسوم.
- 3 . في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
- 4 . في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

