

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082411302822 تاريخ الكشف : 2025/08/26
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01018009512
اسم العميل : تيسير لاشين القام بالمعاينة : محمد صابر
العنوان : ش الهدوي برج الشيماء الاول فوق مغسلة 24 المحافظة : الجيزة
قاصد كريم متفرع من ش الليبني هرم بجوار التوحيد و النور
تسجيل الدخول : 03:00 PM تسجيل الخروج : 03:42 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
عدد 1 تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
عدد 1 تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكة التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

عدد 1 تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
عدد 0
عدد 1 تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
عدد 0
عدد 1 بعد الفحص تبين لنا وجود خلل في علوية البيبة
عدد 1 بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود خلل في سوسته القاعده
عدد 0
صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البيبة : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : تم الفحص والاختبار علي شبكة الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البيبة : علوية بيبة
قاعدة التواليت : تغير سوسته القاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده (سيتوفيل)
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده (الكيمافليكس)

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.