



# شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياة

## تقرير الكشف

### بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/08/30

رقم المعاينة : 2025082502122630

رقم التليفون : 01222120038

اليوم : السبت

القائم بالمعاينة : اسلام قاسم

اسم العميل : د/ محمود عمران

المحافظة : القاهرة

العنوان : ..

تسجيل الخروج : 04:48 PM

تسجيل الدخول : 03:53 PM

الاجراء التالي : معالجة

عدد الوحدات : 2

### اختبارات شبكة تغذية المياة

اختبار ضغط المياة : تم

ضغط المياة البارد : تم

ضغط المياة الساخن : تم

تم الكشف الحراري : تم

تم الموجات الصوتية : تم

فحص الاكسسوارات : تم وجود خلل في بعض الاكسسوارات

نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسرب في الشبكات المدفونة

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم

صرف الغسالة : تم

صرف البانيو : تم

صرف حوض المطبخ : تم

فحص البيبة : تم

فحص قاعدة التواليت : تم

فحص خط التكيف : تم

نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسرب في الشبكات المدفونة

ولكن وجود تسرب لوجود كسر في جسم البيبة

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد

اجراءات الاكسسوارات : تغيير قلب محبس دفن ثلاث ترابع الحمام بحور السلم

اجراءات الصرف : لا يوجد

اجراءات البيبة : إحلال وتجديـل لعدد 2 بيـبه اثـنين عـ واحد ونص

قاعدة التواليت : إحلال وتجديـل مـليـجـه القـاعـده وـتـقـيـلـ جـيدـاـ بـمـادـه سـيـتوـفـيلـ لـعـدـد 2 حـمـام

اجراءات الأرضيات : تـفـريـغـ وـحقـنـ بـعـضـ فـرـاغـاتـ السـيـرـامـيكـ بـمـادـه سـيـتوـفـيلـ لـعـدـد 2 حـمـام

مجموعة العزل : تـفـريـغـ وـحقـنـ فـرـاغـاتـ الـبـانـيوـ بـمـادـه كـيـماـ فـلـيـكـسـ لـونـ اـبـيـضـ لـعـدـد 2 بـانـيوـ مـبـانـيـ + قـامـ

تـغـيـرـ وـشـ طـابـقـ بـانـيوـ غـرفـ المـاسـترـ

### السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الصيانة يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة الكشف الالكتروني بدون رسوم.

3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.

4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

