

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082608333260 تاريخ الكشف : 2025/09/01
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01118883888
اسم العميل : مصطفى سعيد القام بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : سوديك الجيريا المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 11:04 AM تسجيل الخروج : 12:51 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد وتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار وتبين وجود تسريب في كوع بسن اعلي السخان في السقف المعلق للحمام

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 0
فحص خط التكيف : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
لا يوجد
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
لم يتم
تم الاختبار يوجد خلل أسفل وش البنية
لم يتم قاعده معلقه
تم الاختبار
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف في الخط البارد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد تعليقات
اجراءات البنية : يتم تقفل جسم البنية من الاعلي بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : يفضل حقن وتفرغ فواصل الأرضيات بماده سيتوفيل وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.