



شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/09/10

رقم المعاينة : 2025090911020796

رقم التليفون : 01113340837

اليوم : الأربعاء

القائم بالمعاينة : محمد كارم

اسم العميل : مهندس اسامه نبيل

المحافظة : الجيزة

العنوان : اكتوبر

تسجيل الخروج : 02:14 PM

تسجيل الدخول : 11:21 AM

الإجراء التالي : معالجة

عدد الوحدات : 3

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

ضغط المياه البارد : تم

ضغط المياه الساخن : تم

الكشف الحراري : تم

الموجات الصوتية : تم

فحص الأكسسوارات : تم

تم الاختبار على شبكة التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب

يوجد خلل في جميع الأكسسوارات الموجود

نتيجة الملاحظات : تم الاختبار على شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد على قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم

صرف الغسالة : تم

صرف البانيو : تم

صرف حوض المطبخ : تم

فحص البيبة : تم

فحص قاعدة التواليت : تم

فحص خط التكيف : تم

تم الاختبار ولا يوجد تسريب

تم الاختبار وتبين وجود تسريب مشترك مع صرف حوض وش للروف وتم الإلغاء

تم الاختبار ولا يوجد تسريب

لم يتم..صرف خارجي

تم الاختبار وتبين وجود خلل في عدد 3 جسم بيبيه

تم الاختبار ولا يوجد مشكله

لا يوجد

نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف على جميع شبكات الصرف المدفونه وتبين وجود تسريب في صرف غساله(صرف ملغي)
وتم تركيب صرف خارجي في الوضع الحالي

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار..لا يوجد

اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد جميع الأكسسوارات المتهالك

اجراءات الصرف : سيتم الغاء وتركيب طبب للصرف القديم في حمام الروف

اجراءات البيبة : يتم تركيب عدد 2 عاليه بيبيه والغاز بيبيه وتنقيتها بالروف العلوى

قاعدة التواليت : تم الاختبار..لا يوجد

اجراءات الأرضيات : يتم حقن وتفريغ عدد 3 حمام بماده سينوفيل وحقن وتفريغ عدد 1 بانيو حمام بماده كيمافليكس

مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الصيانة يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف الإلكتروني بدون رسوم.

3. في حالة بين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.

4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

