

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060105111524 تاريخ الكشف : 2025/06/02  
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01065855454  
اسم العميل : محمود حمدان القائم بالمعاينة : اسلام قاسم  
العنوان : بوابه 3 العائلي مجاوره 5 فيلا 52 المحافظة : القاهرة  
تسجيل الدخول : 07:56 PM تسجيل الخروج : 08:47 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1  
الكشف الحراري :  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1  
صرف الغسالة : تم عدد 1  
صرف الباتيو : تم عدد 1  
صرف حوض المطبخ : عدد  
فحص البنية : تم عدد 1  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1  
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب فالشبكات المدفونه

### الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية :  
اجراءات الأكسسوارات :  
اجراءات الصرف :  
اجراءات البنية : تفصيل جسم البنية جيدا بماده سيتوفيل  
قاعدة التواليت :  
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق بعض فواصل السيراميك  
مجموعة الغزل : كيما فليكس لون ابيض

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

