

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060311024297 تاريخ الكشف : 2025/06/14
اليوم : السبت رقم التليفون : 01001335137
اسم العميل : كريم زهدي القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : كمينوند مافيدا التجمع الاول بجوار نادي رويال المحافضة : القاهرة
وحده 92 مجموعه 16 تسجيل الدخول : 02:33 PM تسجيل الخروج : 04:32 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم لا يوجد تسريب
الموجات الصوتية : تم لا يوجد تسريب
فحص الأكسسوارات : تم لا يوجد تسريب
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا وجود اي تسريب من مواسير التغذية الذي تم الكشف عنهم

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : تم عدد 1
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من مواسير الصرف الذي تم الكشف عنهم

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بماده الكيمافليكس لعدم عمل منها اي مشاكل تسريب فيما بعد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.