

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060402034229 تاريخ الكشف : 2025/06/30
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01066288850
اسم العميل : ايداد حاتم الشناوى القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : برج اليسر. حي الاستاد طنطا اول 6 المحافظة : الغربية
تسجيل الدخول : 11:30 AM تسجيل الخروج : 12:44 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم تبين وجود خلل

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب من الشبكات المدفونه ولاكن تبين لنا تسريب من قلب محبس الدفن داخل الحائط

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
فحص البنية : تم عدد 2 تبين وجود خلل
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تبين لنا تسريب
فحص خط التكيف : عدد لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من سوسته التواليت كما يوجد تسريب من فاصل البانيو مع الاستخدام ويوجد خلل في فراغات السيراميك تؤدي الي تسريب عند التنظيف

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تغيير قلب محبس الدفن
اجراءات الاكسسوارات : تغيير خلاط المطبخ
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه لعدد 2 بلاعه وتقفيها بمادة (سيتوفيل)
قاعدة التواليت : تركيب جلبه 4 بوصه لتطويل صرف التواليت ثم اعاده تجميعه
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن الارضيات بمادة (سيتوفيل) وحقن فاصل البانيو بمادة الكيما فلكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.