

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061210440189 تاريخ الكشف : 2025/06/22
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01112252096
اسم العميل : هاني احمد النور القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : كمبوند ذا ادريس الحي 12 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 11:46 AM تسجيل الخروج : 01:27 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2 تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 3 تم
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم
صرف البانيو : تم عدد 2 تم
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2 تم
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 تم
فحص خط التكيف : تم عدد 0

نتيجة الاختبارات : وجود فراغ في فاصل البانيو القدم لعدد 2 حمام

وجود فراغ في أرضية حمام الماستر
موجود فراغ أسفل الوش الاستانلس العدد 2 بيبي
وجود تسريب من سوسته صرف حوض الوش لعدم تركيبه بشكل صحيح

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الأكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : تركيب قطعة ماسورة 1.5 بوصة لتطويل صرف الحوض خارج الحائط لعدد 2 حوض وش
اجراءات البنية : التفصيل أسفل الوش الاستانلس بمادة سيتوفيل لعدد 2 بيبي
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد عدد 2 منبجة قاعدة
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق أرضية حمام الماستر بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : أنبوبة كيما فليكس ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.