

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061404064968 تاريخ الكشف : 2025/06/18
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01115050111
اسم العميل : اكرامي صلاح القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : الحي العاشر المجاوره الاولى عماره 44 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 08:18 PM تسجيل الخروج : 08:35 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تسريب في الخط الساخن أسفل خلاط الدش
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن أسفل خلاط الدش

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم
صرف الغسالة : عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : عدد 0 لا يوجد
صرف حوض المطبخ : عدد 0 خارج الوحدة
فحص البنية : عدد 1 تم
فحص قاعدة التواليت : عدد 1 تم
فحص خط التكيف : عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : لم يتبين وجود تسريب داخل الشبكات المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط الساخن أسفل خلاط الدش
اجراءات الأكسسوارات : تم
اجراءات الصرف : تم
اجراءات البنية : تم
قاعدة التواليت : تم
اجراءات الارضيات : تم
مجموعة الغزل : تم

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.