

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061407443966 تاريخ الكشف : 2025/06/14
اليوم : السبت رقم التليفون : 01064517722
اسم العميل : محمد صلاح القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : عماره 58 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 07:54 PM تسجيل الخروج : 08:02 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم لا يوجد
نتيجة الملاحظات : تم اختبار الشبكات وتحديد التسريب في الخط الساخن مشترك لحام قطر 25 مم في شمعة خلاط الشطاف بجوار كرسي التواليت

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد 0
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : عدد 0 لم يتم
فحص قاعدة التواليت : عدد 0 لم يتم
فحص خط التكيف : عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : لم يتم اختبار شبكه الصرف لوجود صيانته بها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء المتسبب في التسريب
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.