

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061502073632 تاريخ الكشف : 2025/06/22
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01067087834
اسم العميل : مهندس احمد بحيري القام بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : العاصمة الاداريه المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:06 PM تسجيل الخروج : 03:09 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : لا يوجد خلال
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا تسريب من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد
صرف الغسالة : عدد لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 1 تبين وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : عدد لم يتم
فحص خط التكيف : تم عدد 1 تبين وجود تسريب

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من كوع 45 في صرف التكيف كما تبين تسريب من مسطرة الشاور و يوجد تسريب من اعلي البلاعه لعدم تقبلها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : اصلاح الجزء التالف في صرف التكيف
اجراءات البنية : تقفيل اسفل وش البلاعه بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن جسم الشاور + المسطره بماده كيما فلكس او ايبوكسي
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.