



شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

| | | | |
|--------------------|-------------|----------------|---|
| تاريخ الكشف : | 2025/06/22 | رقم المعاينة : | 2025061706374515 |
| رقم التليفون : | 01026737980 | اليوم : | الأحد |
| القائم بالمعاينة : | اسلام قاسم | اسم العميل : | دكتور محمد نجيب على حسن |
| المحافظة : | الجيزة | العنوان : | 4ش الشهيد احمد حمدي ناصيه احمد ابراهيم برج تحنه الفرجاني |
| تسجيل الخروج : | 08:18 PM | تسجيل الدخول : | 04:57 PM |
| الاجراء التالي : | _ | عدد الوحدات : | 2 |

اختبارات شبكة تغذية المياه

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| اختبار ضغط المياه : | تم |
| ضغط المياه البارد : | تم |
| ضغط المياه الساخن : | تم |
| الكشف الحراري : | تم |
| الموجات الصوتية : | تم |
| فحص الاكسسوارات : | تم |
| نتيجة الملاحظات : | لا يوجد اي تسريب في الشبكات المدفونة |

اختبارات شبكة الصرف

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|----|
| وجود تسريب في صرف حوض الوش ف كوع 90 : | عدد 2 | صرف حوض الوش : | تم |
| | عدد 1 | صرف الغسالة : | تم |
| | عدد 1 | صرف الباتيو : | تم |
| | عدد | صرف حوض المطبخ : | تم |
| | عدد 2 | فحص البيبة : | تم |
| | عدد 2 | فحص قاعدة التواليت : | تم |
| | عدد | فحص خط التكيف : | تم |
| نتيجة الاختبارات : | وجود تسريب في صرف حوض الوش الحمام الكبير | | |

الاجراءات المطلوبة

| | |
|-----------------------|---|
| اجراءات التغذية : | لا يوجد اي تسريب في الشبكات المدفونة |
| اجراءات الاكسسوارات : | تغير الاكسسوارات بالكامل محبس زاوية 12 3 طقم سينترك 2 حنفيه غسالة |
| اجراءات الصرف : | احلال وتجديد صرف حوض الوش حمام الكبير ماسوره بوصه ونص احلال وتجديد الباتيو وور |
| اجراءات البيبة : | تركيب علبه بيبيه وتقطيل جيدا بماده سيتوفيل حمام الصغير تقطيل حول البيبه جيدا بماده سيتوفيل حمام الكبير |
| قاعدة التواليت : | احلال وتجديد مليجه القاعده حمام الصغير احلال وتجديد مليجه القاعده حمام الكبير تغير طقم مسمار القاعده ارضي حمام الكبير |
| اجراءات الارضيات : | تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل لعدد 2 حمام |
| مجموعه العزل : | |

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.

3 . في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.

4 . في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

